

DP DARKOV, KARVINÁ DOLY II, STONAVA: Tabulka měření hladiny podzemní vody (rok 2019)

Objekt	hloubka hladiny pod terénem (m)			
	březen 19	červen 19	zaří 19	prosinec 19
320 AR 5A	1.92	2.26	2.41	2.55
Da-1	1.99	1.98	2.52	2.62
Da-2	1.35	1.75	2.17	2.24
DK-4	0.35	1.05	0.65	1.40
DK-7	3.14	3.30	4.46	sucho, dno 4.5 m
DL-4	2.38	2.45	2.55	2.62
DT-1	0.70	1.17	2.05	2.09
DT-2	nepřístupný	nepřístupný	nepřístupný	nepřístupný
DTS1	0.87	1.30	2.10	2.11
DTS2	nepřístupný	nepřístupný	nepřístupný	nepřístupný
HS-1	1.19	1.58	5.25	4.65
HV-1	2.87	2.94	3.05	3.15
HV-3	1.55	1.66	1.70	1.80
HV-4	1.91	1.96	2.05	2.13
HV-6/2	2.14	2.06	2.46	2.46
HV-6 hosp.	1.36	1.42	1.33	1.59
HV-7	2.30	2.35	2.53	2.60
HV-8	0.87	1.66	1.88	1.73
KPV 489	1.94	1.96	2.48	2.58
KPV-4(N)	3.72	3.75	3.72	3.95
KPV-487	6.48	6.47	6.53	6.73
MSS-1	sucho, dno 2,6 m	sucho, dno 2,6 m	sucho, dno 2,6 m	sucho, dno 2,6 m
MV-4	3.14	4.08	3.19	3.22
MV-5	8.55	8.47	8.57	8.57
MVDA-1	3.14	3.14	3.57	3.56
MVDA-2	2.59	2.55	2.80	2.69
MVDA-3	3.31	3.13	3.42	3.59
P-16	2.68	2.74	3.03	2.89
P-17	1.29	1.25	1.50	1.47
P-2	sucho, dno 11 m	10.28	sucho, dno 11 m	sucho, dno 11 m
P-2/2	5.61	nenalezen	5.97	6.05
P-28	2.08	2.29	sucho, dno 2.7 m	2.37
P-39	5.42	5.33	5.58	5.65
P-40	2.43	2.48	2.59	2.58
P-41	1.03	0.69	2.01	2.35
P-43	4.97	3.37	dočasně nepřístupný	7.52
P-44 (KD-1)	8.82	8.70	dočasně nepřístupný	8.89
P-45	0.58	1.43	1.99	1.49
PPV-8/1	0.78	1.26	1.77	1.64
PV-1	1.15	1.21	2.27	2.23
PZV-1	2.58	nenalezen	2.79	2.83
S 25/1	4.60	majitel nezastižen	majitel nezastižen	majitel nezastižen
S-20/2	2.50	2.17	5.93	6.50
S-21	2.32	2.47	6.62	6.48
S-30	2.18	1.97	dočasně nepřístupná	2.75
S-33	2.04	majitel nezastižen	2.62	3.13
S-34	1.68	2.35	majitel nezastižen	3.05
V 136	0.96	1.14	1.03	1.14
V-11	6.54	5.81	7.25	7.54
V-14	0.58	0.57	1.05	1.17